

Sanok, dn. 6 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami związanymi ze świadczoną przez nas usługą korekty wysokości, prosimy o podawanie wielkości podcięcia produktu w mm. Standardowo korektę długości wykonujemy od dolnej krawędzi. Większość skrzydeł w naszej ofercie konstrukcyjnie przygotowana jest do korekty wysokości do 6 cm

Usługę korekty wysokości skrzydła drzwiowego, która spowoduje zmniejszenie prześwitu przejścia poniżej 200 cm wykonujemy na życzenie i ryzyko zamawiającego. W świetle obowiązujących przepisów budowlanych takie drzwi nie spełniają norm budowlanych.

Z poważaniem,

Małgorzata Klimiuk  
*Dyrektor Marketingu*